

1#直燃机更换真空泵说明函

致：翠微牡丹园店

事由：1号直燃机真空泵频繁报故障，经检测发现：真空泵多次卡死，转不动；导致皮带损坏，且极限抽气能力差。

具体原因如下：

真空泵腔内污染严重，导致锈蚀，导致卡泵现象。

处理方案：

更换1号直燃机真空泵（报价清单见附件）。

说明：由于直燃机的真空就是生命，为确保直燃机正常高效运行，敬请领导批示。

此致

敬礼

单 位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部

电 话：010-52408023 18001317823/7

邮 箱 号： sanhuinh@163.com

传 真：010-8030887

日 期：2021.7.19



附件：报价明细

报 价 明 细							
(单位人民币：元)							
序号	部品/作业 名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	真空泵	360	1	台	10720	10720	爱发科
2	价税总计		壹万零柒佰贰拾元整			10720	
备注：更换的配件自到货之日起质保一年							

