

铜管检漏补漏报价单

业主单位	华润协鑫（北京）热电有限公司			报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司		
项目地址	北京经济技术开发区文昌大道6号			报修电话	010-52408023 400-636-7337		
联系人	崔经理			报价编号	NHY-20210419-1-01-01-045		
联系电话	18511070942			客服电话	18001317823 18001317827		
微信/邮箱				负责人	周飞燕 18911574580		
概 况							
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	溴冷机	双良	RXZ-465	台	2	2010年10月	/
现状	1、2号机组铜管有漏点						
方案	1、对铜管进行检漏补漏						
报 价 明 细 单位（人民币）：元							
序号	部品/作业名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	氮气		10	瓶	200.00	2000.00	供货安装周期4-5天
2	附料		1	项	500.00	500.00	
3	价税合计（13%服务发票）		贰仟伍佰元整			2500.00	
4	检漏补漏服务费		1	项	2900.00	2900.00	
5	运输服务费		1	项	600.00	600.00	
6	价税合计（13%服务发票）		叁仟伍佰元整			3500.00	
6	以上价税合计（13%服务发票）		陆仟元整			6000.00	
付款方式	1、合同签订之日起三日内支付全款。						
工期	我司收到相应款项，货物全部到达现场且具备安装及验收条件后 7个工作日。						
报价有效期	自价格报日期后10天内。						
质保期	设备到岸之日起 12个月。						
备注：报价范围外的费用另计。							
报 价 回 复							
希望作业 /日期： 年 月 日				收 货 人			
普通发票： <input type="checkbox"/>				详细地址			

增值税发票： <input type="checkbox"/>	请传真一般纳税人证明及税务登记副本	联系电话	
发票单位：		传真号码	
		邮政编码	
签字盖章（客户）：			