

直燃机简易修理方案技术服务报价单

业主单位	锦秋国际大厦	报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址	北京海淀知春路	报修电话	010-52408023 400-636-7337
联系人	曹 总/祁经理	项目编号	NHY-20210818-Q-01-01-0701
联系电话	16619839766/13910011151	客服电话	18001317823 18001317827
传真/邮箱		负责人	陈国清 13391923102

机 组 概 况

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	直燃机	三洋	DG-53GML	台	1	2004年	制冷/热量：2461/2059KW
现状	1#直燃机无真空，内腔为正压。蒸发器铜管泄漏导致冷温水（冷温水系统添加了水处理药剂LH-816.）进入溴化锂溶液，目前经测试溴化锂溶液浓度为35%（正常浓度55%）。						
方案	1. 气密性检查，堵塞泄漏铜管；内腔清洗预膜；溶液再生补充；整机检查，调试运行。						

报 价 明 细

单位（人民币）：元

序号	部品/作业名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	气密性检修维护	DG-53GML	1	台	8,000.00	8,000.00	见详细内容
	内腔清洗预膜	DG-53GML	1	台	8,000.00	8,000.00	
	溴化锂溶液再生	DG-53GML	3.5	吨	12,000.00	42,000.00	含正常补充
	调试运行	DG-53GML	1	台	2,000.00	2,000.00	
	不含税					60,000.00	
	税金				6%	3,600.00	
	价税合计					63,600.00	
2	溴化锂溶液	50%	0.5	吨	38,500.00	19,250.00	按实际添加量计算
	运费		1	项	8,000.00	8,000.00	
	不含税					27,250.00	
	税金				13%	3,542.50	
	价税合计					30,792.50	
3	价税总计		玖万肆仟叁佰玖拾贰元伍角整			94,392.50	

备注：1、其他服务项目和配件更换费用另计；
 2、水处理药剂漏入溴化锂溶液，可能导致制冷效果差，风险由甲方承担。
 3、 我司免费提供氮气、检漏铜管。
 4、我司维修堵漏的铜管保质期1年。
 5、此项目持续时间约20天，溴化锂再生需要15天左右。

报 价 回 复

希望作业 /日期：	年 月 日	收货人：	
普通发票：		详细地址：	
增值税发票：	请传真一般纳税人证明及税务登记副本	联系电话：	
发票单位：		传真号码：	
		邮政编码：	
签字盖章（客户）：			

设备报价单

业主单位	锦秋国际大厦	报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址	北京海淀知春路	报修电话	010-52408023 400-636-7337
联系人	崔经理	项目编号	NHY-20210818-Q-02-01-0701
联系电话	13522020767	客服电话	18001317823 18001317827
传真/邮箱		负责人	陈国清 13391925102

设备概况

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	软化水设备	智诚	FA-8A	套	1	2004年	
现状	设备多处腐蚀出现漏口，无法使用						
方案	更换新设备一套						

报价明细

单位（人民币）：元

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	软化水设备	智诚	FA-8A	套	1	19,960.00	19,960.00	
2	运输、安装			项	1	3,800.00	3,800.00	
3	不含税						23,760.00	
4	税金					13.00%	3,088.80	
5	价税总计	贰万陆仟捌佰肆拾捌元捌角整					26,848.80	

备注：其他服务项目和配件更换费用另计。

报价回复

希望作业 /日期： 年 月 日		收货人：	
普通发票： ☐		详细地址：	
增值税发票： ☐	← 请传真一般纳税人证明及 税务登记副本	联系电话：	
发票单位：		传真号码：	
		邮政编码：	
签字盖章（客户）：			

气密性检测详细内容和流程

