

热泵机组维修报价单

业主单位	博大开拓热力有限公司-体育中心	报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址	北京大兴大兴区北京经济技术开发区 天宝中街1号	报修电话	010-52408023 400-636-7337
联系人	白经理	报价编号	NHY-20201223-1-01-01-045
联系电话	13621365555	客服电话	18001317823 18001317827
微信/邮箱		负责人	周飞燕 18911574580

概 况

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	直燃机	双良		台	1		
现状	1、机组结晶，无法正常运行。						
方案	1、机组整体检漏补漏；2、机组内腔清洗、溶液泵过滤器清洗、喷淋管清洗；3、冷凝器、吸收器、蒸发器清洗预膜；4、溶液现场再生；5、电磁阀等密封件更换。						

报 价 明 细

单位（人民币）：元

序号	部品/作业名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	机组检漏补漏		1	项			
2	机组内腔清洗		1	项			
3	溶液泵过滤器清洗		1	项			
4	喷淋管清洗		1	项			
5	冷凝器、吸收器、蒸发器清洗预膜		1	项			
6	溶液现场再生		10	吨			本机组溶液量 12-15吨
7	电磁阀等密封件更换		2	个			其它密封件， 需要现场的维
8	保温材料		1	项			需要现场的维 修人员确认数 量和规格后发 给大刘姐采购