

中央空调技术服务报价单

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----|------|---------------------------|-------|------|
| 项目名称 | 空调机组检修及清洗项目 | | | | | | |
| 业主名称 | 北京西京中医医院 | | | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 | | |
| 项目地址 | 北京市丰台区丰管路甲5-9号 | | | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 | | |
| 联系人 | 魏主任 | | | 报价编号 | NHY-20210521-L-01-01-045 | | |
| 联系电话 | 15833221928 | | | 客服电话 | 18001317827 18001317823 | | |
| 传真/邮箱 | | | | 联系人 | 周飞燕 18911574580 | | |
| 概 况 | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注 |
| 1 | 风冷模块机组 | 美的 | | 3 | 台 | 2009年 | |
| 机组现状 | 机组运行正常，部件老化 | | | | | | |
| 处理方案 | 1. 306室室外机拆装，抽真空检漏，开机调试。 2. 护士长办公室室外机喇叭口断裂修复，抽真空查漏调试。 3. 27台室外机整机检测，过滤网清洗。 4. 更换制冷剂。 | | | | | | |
| 报价清单 单位（人民币）：元 | | | | | | | |
| 序号 | 部品/作业名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/¥ | 备注 |
| 2 | 维修费 | 更换制冷剂 | 1 | 瓶 | | 0.00 | |
| | | 306室室外机拆装，抽真空检漏，开机调试。 | 1 | 项 | | 0.00 | |
| | | 护士长办公室室外机喇叭口断裂修复，抽真空，查漏调试。 | 1 | 项 | | 0.00 | |
| | | 27台室外机整机检测，过滤网清洗。 | 27 | 台 | | 0.00 | |
| | | 价税小计（含13%专票） | | | | | 0.00 |
| 3 | 价税总计 | 零元整 | | | | 0.00 | |
| 备注：其他费用另计。 | | | | | | | |
| 报 价 回 复 | | | | | | | |
| 希望作业 / 日期： 年 月 日 | | | | | 收 货 人： | | |
| 普通发票： | | | | | 详细地址： | | |
| 增值税发票： | | | | | 联系电话： | | |
| 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 | | | | | 传真号码： | | |
| 发票抬头： | | | | | 邮政编码： | | |
| 签字盖章（客户）： | | | | | | | |