

业主单位	北京忠诚肿瘤医院			报价单位	北京三汇能环科技发展有限公司		
项目地址	北京丰台丰台区花乡高立庄			客 服	400-636-7337		
机 组 概 况							
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	生产日期	备注
1	直燃机	松下	DG-42H	2	台	2018 年 12 月	制冷/热量:1583/1324KW
现状	2#直燃机停电间隔一段时间后，再启用该机组吸收泵报警异常。经过现场检测，初步判断溴化锂溶液晶体卡泵、泵坏所致。						
方案	1、熔晶服务； 2、拆除吸收泵清理晶体并恢复、调试溶液、吸收泵。 3、清洗保养整机调试						
报 价 明 细							
						单位（人民币）：元	
序号	部品/作业名称	型号	数量	单位	单价	金额/¥	备注
1	熔晶技术服务	DG-42H	1	项	6000.00	6000.00	
2	补充溴化锂溶液	DG-42H	120	公斤	160.00	19200.00	
3	吸收泵清理拆除恢复	DG-42H	1	台	2,500.00	2500.00	
4	溶液泵清理拆除恢复	DG-42H	1	台	3200.00	3200.00	
5	电磁阀门清理拆除恢复	DG-42H	2	个	820.00	1640.00	
6	直燃机抽真空	DG-42H	1	台	1720.00	1720.00	
7	恢复、调试等	DG-42H	1	台	2600.00	2600.00	
8							
9	不含税总计					36860	
10	税金				0.06	2211.6	
11	价税总计		叁万玖仟零柒拾壹陆角			39071.6	
备注：其他费用另计。							