

工程施工记录单

0006275

项目名称:	理想大厦	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.6	
负责人:	李和	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
LG	直燃机	机组换季保养
		清洗, 吸收器, 冷凝器铜管
		机组制冷切换
		检查抽气系统
		机组抽真空
次日工作安排:		
客户评价:	☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意	
意见和建议:		
客户代表签名: 李熙达		
公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



空调（锅炉）巡检记录表

编号: 0004693

牌/型号		DG-6141		巡检人员		李昆					
机组编号		81723078		巡检日期		2023.4.28					
序号		巡检内容		备注		正常: √ 不正常: × 无此项: --					
				1*机	2*机	3*机	4*机				
1	机组运行声音是否正常		√								
2	机组液位显示是否正常		√								
3	机组真空是否正常		√								
4	变频器运行是否正常		√								
5	机房温度是否正常 (5℃-40℃)		√								
6	真空油是否正常		√								
7	真空泵极限真空是否达标		√								
8	机组传感器是否正常		√								
9	靶流开关是否正常		√								
10	冷剂水是否正常		√								
11	屏蔽泵绝缘、温度是否正常		√								
12	机组控制元件是否正常		√								
13	检查电控系统电池是否正常		√								
14	检查燃烧机是否运行正常		√								
检查项目		温度 (℃)				检查结果				备注	
		1*机	2*机	3*机	4*机	1*机	2*机	3*机	4*机		
		22.6				√					
冷温水出		17.7				√					
冷却水进		23.4				√					
冷却水出		27.5				√					
冷剂水		13				√					
高发/炉水		98.2				√					
排烟		11.4				√					
稀溶液		25.1				√					
热水进											
热水出											
检查项目		压力 (KPa)				检查结果				备注	
		1*机	2*机	3*机	4*机	1*机	2*机	3*机	4*机		
冷温水进		0.6				√					
冷温水出		0.5				√					
冷却水进		0.5				√					
冷却水出		0.4				√					
自抽		5.9 MPa				√					
高发/炉水		-0.1				√					
蒸汽											
热水											
客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 意见或建议:											
										客户签字确认: 李昆	

公司名称: 北京三汇能环科技发展有限公司
服务电话: 400-636-7337

办公地址: 北京市丰台区南木樨园18号
网 址: www.sanhuih.com



扫描全能王 创建

工程施工记录单

0006271

项目名称:	翠微牡丹园	
施工地点:		
施工时间:	2023.3.24	
负责人:	李石	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
RG76070	荏原直燃机	换季保养
		清洗吸油器、冷凝器、铜管

次日工作安排:

客户评价:	☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意	
意见和建议:		
客户代表签名: 张国刚		
公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006276

项目名称:	翠微牡丹园	
施工地点:		
施工时间:	2022.4.12.13	
负责人:	李红	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
RGD6070	荏原	两台自燃机检查抽气系统
		机组抽真空
		调试运行正常

次日工作安排:

客户评价:	☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意
意见和建议:	

客户代表签名: 81号

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006655

项目名称:	回龙观华联	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.27	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		修改3#机组变频器参数
		试运行正常
		机组抽真空保压正常

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 田永军

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006654

项目名称:	中牧	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.26	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		直燃机换季保养
		清洗吸发器、冷凝器铜管、
		机组制冷转换、
		检查抽气系统、机组抽真空、

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 李君

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuih.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuih@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006663

项目名称:	畅春园锅炉巡检	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.8	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		炉水 82℃
		出水 47℃
		燃气压力 2kPa
		燃烧火焰正常
		真空 -0.06 kPa

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名:

毛峰

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006272

项目名称:	劝宝购物广场	
施工地点:	宝坻	
施工时间:	2023.3.28.-4.1	
负责人:	李晨	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
三洋	直燃机	两台直燃机 换季保养
		清洗、吸收器、冷凝器铜管

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 高国

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006273

项目名称:	新都记	
施工地点:	宝坻	
施工时间:	2023.3.31-4.1	
负责人:	李取	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
TUABK006	EGX-050/VGAX3	
		直燃机换季保养
		清洗吸收器、冷凝器铜管
		机组制冷切换
		检查抽气系统, 机组抽真空

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 杨子海

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006657

项目名称:	劝宝购物广场	
施工地点:	宝坻	
施工时间:	2023.4.25	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		两台直燃机倒冷转换
		机组抽真空.

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 高国

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006653

项目名称:	新都汇	
施工地点:	宝坻	
施工时间:	2023.4.25	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		更换吸收器盖板螺栓5个
		机组抽真空, 试运行

次日工作安排:

客户评价: ☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 杨延海

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006277

项目名称:	中石油建设有限公司.	
施工地点:		
施工时间:	2023. 4. 19	
负责人:	李臣	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
81722071	DG-32H	国直燃机换季保养
		机组制冷转换.

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名:

李臣

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006666

项目名称:	北京CPECC上地办公楼	
施工地点:		
施工时间:	2023.5.1 - 4.30	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
81723439	DG-42H	直燃机换季保养
		更换真空泵油. 检查抽气系统.
		机组抽真空. 调试运行正常.

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 任伟

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006274

项目名称:	西直门华电	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.3	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
81620254	TSA-DCC-14G	两台直燃机 换季保养
		两台机组制冷转换.
		检查控制系统及控制参数 正常
		检查抽气系统 机组抽真空 气密性检查 正常
		检查燃烧机: 清洗过滤网. 光敏电阻.
H98-10B	800T	两台锅炉巡检.
		燃烧火焰. 控制参数. 燃气压力. 燃
		烧机电机声音 正常.
次日工作安排:		
客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意		
意见和建议:		
客户代表签名: 王江		
公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuih.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuih@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006658

项目名称:	西直门华电	
工地点:		
工时间:	2023.4.24	
责人:	李龙	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
		拆两台直燃机炉膛盖板.
		拆烟管阻流片清洗
		清洗烟管.
		安装炉膛盖板
		机组抽真空.

日工作安排:

评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 李龙

名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuiinh.com
地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuiinh@163.com
编:		电话: 010-52408023
小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006656

项目名称:	沁园公寓	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.28	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
6172079	2DG-32H	两台直燃机换季保养
		机组制冷转换
		检查抽气系统, 机组抽真空
次日工作安排:		
客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意		
意见和建议:		
客户代表签名: 李强 2023年4月28		
公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006278

项目名称:	尚西泊園	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.24	
负责人:	李程	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
81724261	DG-42H	两台直燃机换季保养
		机组倒冷转换
		抽真空. 调试运行正常

次日工作安排:

客户评价: ☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

意见和建议:

客户代表签名:

杨珠中

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006659

项目名称:	王坤世纪	
施工地点:		
施工时间:	2023.4.28	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
2XMM/206	HZXQ11-34 14/7-H2/A2	直燃机换季保养
		机组抽真空.
		试运行正常.

次日工作安排:

客户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名:

王君

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录单

0006652

项目名称:	北方管道公司 1#直燃机检漏补漏	
施工地点:	廊坊	
施工时间:	2023.4.21, 22	
负责人:	李君	施工人员:
设备编号	设备名称	施工内容
51721410	DG-42G14T	1#直燃机充氮气检漏.
		真空隔膜阀泄漏.
		更换真空隔膜阀片 4个.<425>
		机组抽真空.

次日工作安排:

客户评价: ☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

意见和建议:

客户代表签名:

穆林

公司名称:	北京三汇能环科技发展有限公司	网址: www.sanhuinh.com
办公地址:	北京市丰台区南木樨园18号	邮箱: sanhuinh@163.com
邮编:		电话: 010-52408023
24小时服务热线:	400-636-7337	传真: 010-80308870



工程施工记录表

0001752

名称:	程田皮瓦式	
地点:		
施工时间:	2023.4.15-16	
负责人:	李强	施工人员:
施工内容:		

一台开利直燃机清洗吸收器、冷凝器铜管、
机组检漏补漏。排液溴化锂溶液
吸收器铜管泄漏一根。

明日工作安排:

户评价: ☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

意见和建议:

客户代表签名: 苏毅

公司名称: 北京三汇能环科技发展有限公司
办公地址: 北京市房山区阎村工业园北门焦庄 88 号
电 话: 1331112

网
邮
电

址: www.sanhuinh.com
箱: sanhuinh@163.com
话: 010-52408023
010-80308870



扫描全能王 创建