

服务验收、结算单

用工部门：运维部

结算日期：2023/6/1

验收清单

序号	验收单位	北京三汇能环科技发展有限公司			
	项目单位名称	项目内容	开工日期	竣工日期	验收结论
1	和乔丽晶	压缩机捡漏维护	2023/5/26	2023/5/26	竣工

结 算 金 额

序号	内容	应结算价税合计金额	实际结算价税合计金额	未结算金额
1	维护费	190.80	190.80	
合 计：		¥190.80	¥190.80	¥0.00
签字盖章	施工员（签字）		现场负责人（签字）	
结算信息	收款户名	刘建阳	收款银行	招行
	身份证件号码	432524199709277447	收款账号	6217002940106920415
	联系方式	13786827813		